

SELLADOR PARA PEQUEÑAS FUGAS EN SISTEMAS HVAC

A-002-078

22939 HVAC LEAK STOP

Sellador de fugas para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Diseñado para sellar pequeñas fugas en componentes metálicos y de caucho, e incorpora tinte UV para ayudar a localizarlas mediante una lámpara ultravioleta.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial:	HVAC Super Leak Stop U/V Dye
Código producto:	22939
Denominación:	Sellador de fugas HVAC/R con tinte UV
Presentación:	2 oz /60mL
Aplicación:	Sellado de pequeñas fugas en sistemas HVAC/R
Función Principal:	Sella pequeñas fugas y permite localizarlas con lámpara UV
Capacidad indicada:	Hasta 6 toneladas
Tinte UV:	Si, incluido
Compatibilidad:	Todos los lubricantes y refrigerantes
Manguera incluida:	No

OBSERVACIONES TÉCNICAS

Sella pequeñas fugas y permite localizarlas con ayuda de una lámpara UV. Protege contra corrosión y no contiene polímeros.

APLICACIÓN

- Producto de aplicación para sellar pequeñas fugas en componentes metálicos y de caucho de sistemas HVAC/R. El tinte UV incorporado facilita su localización mediante lámpara ultravioleta.
- La dosificación, el método de carga y las condiciones de la aplicación debe seguir las instrucciones específicas del fabricante y realizarse por personal técnico calificado. No se incluye manguera en la presentación.

PROTECCIÓN PERSONAL

- Utilizar guantes impermeables resistentes al producto; la FDS recomienda nitrilo de 4,5 mil. Emplear gafas de seguridad o protección química, ropa de protección adecuada y evitar la exposición innecesaria.
- Trabajar en un área bien ventilada. La protección respiratoria normalmente no es necesaria; si se prevé exposición aérea por encima del límite aplicable, la FDS menciona un respirador purificador aprobado con filtros de partículas tipo R o P95.
- Peligro declarado en la FDS: H351. Palabra de advertencia: «Advertencia». Consultar las medidas preventivas de la sección 2 de la FDS.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso. Guardar bajo llave y en un sitio bien ventilado, alejado de fuentes de ignición, luz solar directa y temperaturas extremas.
- Evitar el contacto con ácidos y bases fuertes. Lavarse las manos y las áreas expuestas después del uso; no comer, beber ni fumar durante la manipulación.
- En caso de derrame, ventilar el área, retirar al personal no necesario y absorber con material inerte. Evitar la descarga a desagües o cuerpos de agua. Eliminar el producto y su envase conforme a las regulaciones aplicables.



www.refrigeracionomega.com

